

EMERGENZA ABRUZZO SISMA 6 APRILE 2009:
PROGETTO DI RIPARAZIONE E DI RIPRISTINO DELL'AGIBILITA'
DELLA
CHIESA DI SANTA MARGHERITA (DEI GESUITI)
NEL COMUNE DI L'AQUILA (AQ)


OPERE NECESSARIE PER LA MESSA IN SICUREZZA, FASE PRELIMINARE DELL'INTERVENTO COMPLESSIVO, RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E OPERE ACCESSORIE RELATIVE.

1 WIKIPEDIA

[http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Margherita_\(L'Aquila\)](http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Margherita_(L'Aquila))

2 FASI OPERATIVE

FASE 1




- 1a - Sbadacchiatura porta di ingresso e aperture
- 1b - Puntellamento e centina volta sotto cantoria
- 1c - Puntellamento e centina cappellina Gesuiti
- 1d - Realizzazione di passaggio protetto

FASE 2




- 2a - Sbadacchiatura aperture
- 2b - Ponteggi Cappelline laterali
- 2c - Puntellamento pennacchio volta
- 2d - Puntellamento con puntelli ad alta portata

FASE 3



- 3a - Installazione ponteggio tubo giunto prospetti laterali

FASE 4



- 3a - Installazione ponteggio abside

